



GB Cordless Metal Shear

INSTRUCTION MANUAL

UA Бездротові ножиці для різання металу ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL Akumulatorowe Nożyce Do Blachy INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO Foarfecă metalică fără fir MANUAL DE INSTRUCTIUNI


DE Akku-Blechscheren BEDIENUNGSANLEITUNG


HU Akkumulátoros lemezolló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

SK Akumulátorové nožnice na plech NÁVOD NA OBSLUHU


cz Akumulátorové nůžky na plech NÁVOD K OBSLUZE

BJS130




**1**


009012

**2**


009014

**3**


009017

**4**


009019

**5**


004690

**6**


009016

**7**


009021

**8**


009015

**9**


009020

**10**


009018

**11**

009019


**12**

009022




13

006258




14

009048




15

009049




16

009023




17

006816



18

006817



19

006304

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1-1. Red part	5-6. Screws	12-3. Center blade
1-2. Button	6-1. Cutting head	12-4. Side blade R
1-3. Battery cartridge	6-2. Screws	12-5. Lubricate
2-1. Trigger-lock button	6-3. Hex wrench	13-1. Limit mark
2-2. Switch trigger	6-4. Tighten	14-1. Holder
3-1. Cutting head	7-1. Hex wrench	14-2. Hex socket head bolt
3-2. Screws	8-1. Hook	15-1. Barrel
3-3. Hex wrench	10-1. Side blade	15-2. Hex socket head bolt
4-1. Screws	10-2. Side blade surface	16-1. Front cover
4-2. Side blade L	10-3. Center blade	16-2. Screws
4-3. Center blade	10-4. Workpiece	17-1. Spring
4-4. Side blade R	11-1. Screws	17-2. Arm
4-5. Sleeve	11-2. Side blade L	17-3. Recessed part
5-1. Cutting head	11-3. Center blade	18-1. Carbon brush cap
5-2. Sleeve	11-4. Side blade R	19-1. Hole
5-3. Side blade R	11-5. Sleeve	19-2. Carbon brush cap
5-4. Center blade	12-1. Screws	
5-5. Side blade L	12-2. Side blade L	

SPECIFICATIONS

Model		BJS130
Max. cutting capacities	Steel up to 400 N/mm ²	1.3 mm (18 ga.)
	Stainless Steel up to 600 N/mm ²	1.0 mm (20 ga.)
Strokes per minute (min ⁻¹)		2,800
Overall length		350 mm
Net weight		2.2 kg
Rated voltage		D.C. 18 V

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use

The tool is intended for cutting sheet steel and stainless sheet steel.

ENE037-1

ENG901-1

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

ENG905-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Wear ear protection

ENG900-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : cutting sheet metal

Vibration emission ($a_{h,CM}$) : 5.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Cordless Metal Shear

Model No./ Type: BJS130

are of series production and

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB067-1

CORDLESS SHEAR SAFETY WARNINGS

1. Hold the tool firmly.
2. Secure the workpiece firmly.
3. Keep hands away from moving parts.
4. Edges and chips of the workpiece are sharp. Wear gloves. It is also recommended that you put on thickly bottomed shoes to prevent injury.
5. Do not put the tool on the chips of the workpiece. Otherwise it can cause damage and trouble on the tool.

6. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
7. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
8. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
9. Avoid cutting electrical wires. It can cause serious accident by electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

ENC007-6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 ° C (122 ° F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged.
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

Fig.1

- Always switch off the tool before insertion or removal of the battery cartridge.
- To remove the battery cartridge, withdraw it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.
- To insert the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Always insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red part on the upper side of the button, it is not locked completely. Insert it fully until the red part cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- Do not use force when inserting the battery cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Switch action

Fig.2

⚠ CAUTION:

- Before inserting the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- When not operating the tool, depress the trigger lock-button from B side to lock the switch trigger in the OFF position.

To prevent the switch trigger from accidentally pulled, the trigger lock-button is provided.

To start the tool, depress the trigger lock-button from A side and pull the switch trigger.

Release the switch trigger to stop. After use, always press in the trigger lock-button from B side.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Replacement of blades

⚠ CAUTION:

- Never remove the blades with bare hands. Wear gloves. Otherwise it can cause injury.

Removing cutting head

Use the hex wrench to loosen the three screws which secure the cutting head. Pull the cutting head straight out to remove it with turning it left and right alternately.

Fig.3

Removing shear blades

Fig.4

Remove the three screws which hold the cutting head. When removing the second screw, be careful not to fall the sleeve. Then the blades can be removed easily. When removing the blades, hold the blades and the sleeve so that they do not fall from the cutting head.

Installing shear blades

Fig.5

Install the sleeve and tighten the three screws after inserting the center blade, side blade L & R into the cutting head. In this process, the screw heads should be protruding 2 - 3 mm from the cutting head surface.

If you will tighten the screws excessively, the cutting head cannot be installed to the tool.

Installing cutting head

⚠ CAUTION:

- Secure the cutting head firmly. Otherwise it can rotate during operation and can cause serious injury.

Fig.6

Insert the cutting head into the tool with turning it left and right alternately. Then tighten the three screws with the hex wrench.

Hex wrench storage

Fig.7

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

Carry hook

The carry hook is convenient for temporarily hooking the tool. It can be installed on either side of the tool.

When removing the carry hook, widen it by pressing its right ends ON BOTH SIDES in the directions of arrow (1) and raise it in the direction of the arrow (2).

Fig.8

OPERATION

Fig.9

Fig.10

⚠CAUTION:

- Edges and chips of the workpiece are sharp. Wear gloves. Otherwise it can cause injury.

Secure the workpiece firmly. Move the tool forward keeping the side blades flush with the workpiece surface.

Adjusting shear blade

Fig.11

Adjust the side blade L so that the curl of waste material does not contact the cutting head or the workpiece. Use the hex wrench to loosen the three screws which hold the cutting head. Move the side blade L back and forth to adjust it. Then tighten the three screws with the hex wrench.

MAINTENANCE

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Lubrication

Fig.12

Before operation, lubricate the contact point of the center blade and the side blades R/L. And, also lubricate the point of the center blade near the cutting head. To keep good cutting performance, use lubricant from time to time during operation.

Replacing carbon brushes

Fig.13

Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

First remove the holder by unscrewing the hex socket head bolt.

Fig.14

Then loosen the hex socket head bolt that fastens the barrel and turn the barrel counterclockwise.

Fig.15

Use a screwdriver to remove two screws then remove the front cover.

Fig.16

Raise the arm part of the spring and then place it in the recessed part of the housing with a slotted bit screwdriver of slender shaft or the like.

Fig.17

Use pliers to remove the carbon brush caps of the carbon brushes. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and replace the carbon brush caps in reverse.

Fig.18

Make sure that the carbon brush caps have fit into the holes in brush holders securely.

Fig.19

Reinstall the front cover and tighten two screws securely. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

⚠CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Center blade
- Side blade R
- Side blade L
- Hex wrench
- Various type of Makita genuine batteries and chargers
- Shear head 16 set

УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції)

Пояснення до загального виду

1-1. Червона частина	5-6. Гвинти	12-3. Центральне лезо
1-2. Кнопка	6-1. Ріжуча головка	12-4. Бокове лезо праве
1-3. Касета з акумулятором	6-2. Гвинти	12-5. Змащувати тут
2-1. Кнопка блокування курка вимикача	6-3. Шестигранний ключ	13-1. Обмежувальна відмітка
2-2. Кнопка вимикача	6-4. Затягнути	14-1. Тримач
3-1. Ріжуча головка	7-1. Шестигранний ключ	14-2. Болт із внутрішньою
3-2. Гвинти	8-1. Скоба	шестигранною голівкою
3-3. Шестигранний ключ	10-1. Бокове лезо	15-1. Барабан
4-1. Гвинти	10-2. Поверхня бокового леза	15-2. Болт із внутрішньою
4-2. Бокове лезо ліве	10-3. Центральне лезо	шестигранною голівкою
4-3. Центральне лезо	10-4. Деталь	16-1. Титульний лист
4-4. Бокове лезо праве	11-1. Гвинти	16-2. Гвинти
4-5. Муфта	11-2. Бокове лезо ліве	17-1. Пружина
5-1. Ріжуча головка	11-3. Центральне лезо	17-2. Плече
5-2. Муфта	11-4. Бокове лезо праве	17-3. Заглиблена частина
5-3. Бокове лезо праве	11-5. Муфта	18-1. Ковпачок графітової щітки
5-4. Центральне лезо	12-1. Гвинти	19-1. Отвір
5-5. Бокове лезо ліве	12-2. Бокове лезо ліве	19-2. Ковпачок графітової щітки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		BJS130
Макс. ріжуча спроможність	Сталь до 400 Н/мм ²	1,3 мм (18 калібр)
	Нержавіюча сталь до 600 Н/мм ²	1,0 мм (20 калібр)
Швидкість ланцюга за хвилину (хв. ⁻¹)		2800
Загальна довжина		350 мм
Чиста вага		2,2 кг
Номінальна напруга		18 В пост. Тока

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах.
- Вага разом з касетою з акумулятором відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

Призначення

Інструмент призначено для різання листової сталі та нержавіючої листової сталі.

ENG905-1

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 74 дБ(А)

Погрішність (К): 3 дБ(А)

Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А).

Користуйтеся засобами захисту слуху

ENG900-1

Вібрація

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначена згідно з EN60745:

Режим роботи: різання листового металу

Вібрація ($a_{h,CM}$): 5,5 м/с²
Похибка (К): 1,5 м/с²

ENG901-1

- Заявлене значення вібрації було вимірюно у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

ДУВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заяленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (спід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Наша компанія, Makita Corporation, як
відповідальний виробник, наголошує на тому, що
обладнання Makita:

Позначення обладнання:

Бездротові ножиці для різання металу

№ моделі/ тип: BJS130

є серййним виробництвом та

Відповідає таким Європейським Директивам:

2006/42/EC

Та вироблені у відповідності до таких стандартів та
стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація знаходитьться у нашого
увіновованого представника в Європі, а саме:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, ЯПОНІЯ

GEA010-1

Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

⚠ УВАГА! Прочитайте усі застереження
стосовно техніки безпеки та всі інструкції.
Недотримання даних застережень та інструкцій може
призвести до ураження струмом та виникнення
пожежі та/або серйозних травм.

**Збережіть усі інструкції з техніки
безпеки та експлуатації на майбутнє.**

GEB067-1

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З АКУМУЛЯТОРНИМИ НОЖИЦЯМИ

1. Міцно тримайте інструмент.
2. Слід міцно закріплювати деталь.

3. Тримай руки на відстані від рухомих частин.
4. Краї та стружка деталі дуже гострі. Слід одягати рукавиці. Також рекомендовано одягати черевики з товстою підошвою, щоб уникнути травм.
5. Не кладіть інструмент на стружку деталі. В протилежному випадку це може привести до пошкодження або несправності інструменту.
6. Не залишайте інструмент працюючим. Праційте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
7. Завжди майте тверду опору. При виконанні висотних робіт переконайтесь, що під Вами нікого немає.
8. Не торкайся полотна або деталі одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та привести до опіку шкіри.
9. Слід уникати різання електричної проводки. Це може спричинити до серйозного поранення від ураження електричним струмом.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

⚠УВАГА:

НИКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблюватися під час користування виробом (що приходить при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може привести до серйозних травм.

ENC007-6

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА

1. Перед тим як користуватися касетою акумулятора, слід прочитати усі інструкції та попереджуючі відмітки щодо (1) зарядний пристрій акумулятора, (2) акумулятор та (3) вироби, що працюють від акумулятора.
 2. Не слід розбирати касету акумулятора.
 3. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може привести до ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.
 4. Якщо електроліт потрапив до очей, слід промити їх чистою водою та негайно звернутися за медичного закладу. Це може привести до втрати зору.
 5. Не замкніть касету акумулятора.
- (1) Не слід торкатися клем будь яким струмопровідним матеріалом.

- (2) Не слід зберігати касету акумулятора в ємності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети і т.д.
 - (3) Не виставляйте касету з батареєю під дощ чи сніг.
- Коротке замикання може привести до появи значного струму, перегріву та можливим опікам та навіть поломки.
- 6. Не слід зберігати інструмент та касету з акумулятором в містах, де температура може сягнути та перевищити 50гр. С (122 ° F).
 - 7. Не слід спалювати касету з акумулятором навіть, якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути вогні.
 - 8. Не слід кидати або ударяти акумулятор.
 - 9. Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

Поради по забезпеченням максимального строку експлуатації акумулятора

- 1. Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю.
Завжди слід зупинити роботу інструменту та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструменту.
- 2. Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджену касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
- 3. Касету з акумулятором слід заряджати при кімнатній температурі 10 ° С - 40 ° С (50 ° F - 104 ° F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором слід залишити її доки вона не остигне.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента.

Встановлення та зняття касети з акумулятором.

Fig.1

- Перед тим, як встановлювати або знімати касету з акумулятором, інструмент слід завжди вимикати.
- Для того, щоб зняти касету з акумулятором, її слід витягти з інструмента, натиснувши кнопку спереду касети.

- Для того, щоб вставити касету з акумулятором, слід сумістити шпонку касети з батареями із пазом в корпусі та вставити касету. Касету слід завжди вставляти до упору доки не почусьть щиглик, і касету буде заблоковано в робочому положенні. Якщо на верхній частині кнопки видна червона частина, це означає, що вона заблокована неповністю. Вставте касету повністю, доки червону частину не буде видно. Якщо цього не зробити, то касета може випадково випасти з інструмента та поранити вас або людей, що знаходяться поряд.
- Не застосуйте силу, вставляючи касету з акумулятором. Якщо касета не вставляється легко, то це означає, що ви її невіроно вставляєте.

Дія вимикача.

Fig.2

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як вставляти касету з акумулятором в інструмент, слід перевірити належну роботу курка вимикача, тобто щоб він повертався у положення "ВИМК.", коли його відпускають.
- Коли інструмент не використовується, натисніть кнопку блокування курка вимикача з боку В, щоб зафіксувати курок вимикача в положенні ВИМК.

Для того щоб запобігти випадковому натисканню курка вимикача, передбачено кнопку блокування курка вимикача.

Для того щоб запустити інструмент, слід натиснути на кнопку блокування курка вимикача з боку А та натиснути на курок вимикача.

Для того щоб зупинити інструмент, відпустіть курок вимикача. Після роботи слід завжди натискати на кнопку блокування курка вимикача з боку В.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента.

Заміна лез

△ОБЕРЕЖНО:

- Ніколи не виймайте леза голими руками. Слід одягати рукавиці. Інакше це може привести до поранень.

Від'єднання ріжучої головки

За допомогою шестигранного ключа послабте три гвинти, якими кріпиться ріжуча головка. Для від'єднання ріжучої головки потягніть її рівно на себе, поперемінно повертаючи вліво та вправо.

Fig.3

Від'єднання ріжучих лез

Fig.4

Відкрутіть три гвинти, що тримають ріжучу головку. При відкручуванні другого гвинта уважно дивіться, щоб не випала втулка. Тоді леза можна буде легко від'єднати. Знімачи леза, тримайте їх та втулку так, щоб вони не зіскочили з ріжучої головки.

Встановлення ріжучих лез

Fig.5

Встановіть втулку і, під'єднавши центральне лезо і бокові леза ліве і праве до ріжучої головки, затягніть три гвинти. При цому, головки гвинтів повинні виступати на 2-3 мм від поверхні ріжучої головки. Якщо гвинти затягнуті надмірно, ріжуча головка не під'єднується до інструменту.

Встановлення ріжучої головки

△ОБЕРЕЖНО:

- Ріжучу головку слід закріпiti міцно. Інакше вона пропертатиметься під час роботи і може привести до тяжких поранень.

Fig.6

Під'єднайте ріжучу головку до інструменту, поперемінно повертаючи її вліво та вправо. Після цього затягніть три гвинти за допомогою шестигранного ключа.

Зберігання шестигранного ключа

Fig.7

Коли шестигранний ключ не використовується, щоб він не загубився, його слід зберігати як показано на малюнку.

Гак для перенесення.

Гак для перенесення є зручним для тимчасового підвішування інструменту. Його можна встановлювати на будь-якій стороні інструменту. Знімаючи гак для перенесення, його слід розширити, натиснувши на його праві краї З ОВОХ СТОРІН у напрямку стрілки (1) та підняти його в напрямку стрілки (2).

Fig.8

ЗАСТОСУВАННЯ

Fig.9

Fig.10

△ОБЕРЕЖНО:

- Краї та стружка деталі дуже гострі. Слід одягати рукавиці. Інакше це може привести до поранень.

Міцно закріпіть деталь. Пересувайте інструмент вперед, тримаючи бокові леза урівень з поверхнею деталі.

Регулювання ріжучого леза

Fig.11

Відрегулюйте ліве бокове лезо так, щоб стружка та зливий метал не торкалися ріжучої головки та деталі. За допомогою шестигранного ключа послабте три гвинти, якими кріпиться ріжуча головка. Щоб відрегулювати ліве бокове лезо, перемішайте його вперед-назад. Після цього затягніть три гвинти за допомогою шестигранного ключа.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Завжди переверяйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед проведенням перевірки або обслуговування.
- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

Змащування

Fig.12

Перед початком роботи змастіть місця контакту центрального леза і бокових лез – правого та лівого. Також змастіть центральне лезо в точці змащення біля ріжучої головки. Для забезпечення доброї якості різання під час роботи слід періодично використовувати мастило.

Заміна вугільних щіток

Fig.13

У разі зносу до обмежуючої мітки, провести заміну. Графітові щітки слід тримати чистими та незаблокованими, щоб вони могли заходити в держаки. Обидві графітові щітки слід замінити разом. Можна використовувати тільки такі ж щітки.

Спочатку від'єднайте фіксоватор, відкрутівши болт із внутрішнім шестигранником.

Fig.14

Після цього послабте болт із внутрішнім шестигранником, яким закріплено барабан, і поверніть барабан за годинною стрілкою.

Fig.15

Витягніть два гвинта за допомогою викрутки, а потім зніміть передню кришку.

Fig.16

Підніміть плече пружини, а потім вставте його в поглиблення на корпусі за допомогою викрутки із шліцованим наконечником та прямим черешком або подібного інструмента.

Fig.17

Для того, щоб зняти ковпачки графітових щіток, використовуйте плоскогубці. Витягніть зношенні графітові щітки, вставте нові та замініть ковпачки графітової щітки у зворотному порядку.

Fig.18

Перевірте, щоб ковпачки графітової щітки надійно увійшли в отвори держаків щіток.

Fig.19

Поставте на місце передню кришку та надійно затягніть обидва гвинти.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, огляд та заміну вугільних щіток, будь-яке інше технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

ОСНАЩЕННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або пристрій рекомендовано для використання з інструментами "Makita", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або пристрій може спричинити травмування. Оснащення або пристрій слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащеннем звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Makita".

- Центральне лезо
- Бокове лезо праве
- Бокове лезо ліве
- Шестигранний ключ
- Різні типи оригінальних акумуляторів та зарядних пристрій виробництва компанії Makita
- Набір стригальної голівки 16

POLSKI (Oryginalna instrukcja)

Objaśnienia do widoku ogólnego

1-1. Czerwony element	5-5. Ostrze boczne L	12-2. Ostrze boczne L
1-2. Przycisk	5-6. Wkręty	12-3. Ostrze środkowe
1-3. Akumulator	6-1. Głowica tnąca	12-4. Ostrze boczne R
2-1. Przycisk blokady języka spustowego	6-2. Wkręty	12-5. Smarować
2-2. Spust przełącznika	6-3. Klucz sześciokątny	13-1. Znak ograniczenia
3-1. Głowica tnąca	6-4. Dokręcić	14-1. Uchwyt
3-2. Wkręty	7-1. Klucz sześciokątny	14-2. Śrubka z gniazdem sześciokątnym
3-3. Klucz sześciokątny	8-1. Hak	15-1. Tuleja
4-1. Wkręty	10-1. Ostrze boczne	15-2. Śrubka z gniazdem sześciokątnym
4-2. Ostrze boczne L	10-2. Powierzchnia ostrza bocznego	16-1. Oslona czołowa
4-3. Ostrze środkowe	10-3. Ostrze środkowe	16-2. Wkręty
4-4. Ostrze boczne R	10-4. Obrabiany element	17-1. Sprzęyna
4-5. Tuleja	11-1. Wkręty	17-2. Ramię
5-1. Głowica tnąca	11-2. Ostrze boczne L	17-3. Gniazdo
5-2. Tuleja	11-3. Ostrze środkowe	18-1. Nasadka szczotki węglowej
5-3. Ostrze boczne R	11-4. Ostrze boczne R	19-1. Otwór
5-4. Ostrze środkowe	11-5. Tuleja	19-2. Nasadka szczotki węglowej
	12-1. Wkręty	

SPECYFIKACJE

Model	BJS130
Maks. głębokość cięcia	Stal do 400 N/mm ² 1,3 mm (18 ga.)
	Stal nierdzewna do 600 N/mm ² 1,0 mm (20 ga.)
Liczba oscylacji na minutę (min ⁻¹)	2 800
Długość całkowita	350 mm
Ciążar netto	2,2 kg
Napięcie znamionowe	Prąd stał 18 V

- W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
- W innych krajach urządzenie może mieć odmienne parametry techniczne i może być wyposażone w inny akumulator.
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

Przeznaczenie

Narzędzie przeznaczone jest do cięcia blachy ze stali i stali nierdzewnej.

ENE037-1

Emisja drgań ($a_{h,CM}$): 5,5 m/s²
Niepewność (K) : 1,5 m/s²

ENG901-1

- Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.
- Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

Poziom hałasu i drgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o EN60745:

ENG905-1

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}): 74 dB(A)

Niepewność (K): 3 dB(A)

Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB (A).

Należy stosować ochraniacze na uszy

ENG900-1

Drgania

Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745:

Tryb pracy: cięcie blachy metalowej

⚠OSTRZEŻENIE:

- Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od wartości deklarowanej, w zależności od sposobu jego użytkowania.
- W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest

włączone).

Dotyczy tylko krajów europejskich

ENH101-15

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Makita Corporation jako odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane urządzenie marki Makita:

Opis maszyny:

Akumulatorowe Nożyce Do Blachy
Model nr/ Typ: BJS130

jest produkowane seryjne oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:

2006/42/EC

Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN60745

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europe, którym jest:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Dyrektor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

GEA010-1

Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi elektronarzędzi

⚠️ OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do porażen prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania.

GEB067-1

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NOŻYC BEZPRZEWODOWYCH

- Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
- Zamocuj solidnie obrabiany element.
- Nie zbliżać rąk do części ruchomych.

- Krawędzie i wióry są ostre. Noś rękawice. Zaleca się również noszenie obuwia o grubej podeszwie, aby zapobiec obrażeniom.
- Nie kładź narzędzią na wióry z obrabianego elementu. Mogą one uszkodzić narzędzie.
- Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. Można uruchomić elektronarzędzie tylko wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
- Zapewnić stałe podłożę. Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej miejsca pracy na wysokości.
- Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać tarczy ani obrabianego elementu. Mogą one być bardzo gorące, grożące poparzeniem skóry.
- Nie przecinaj przewodów elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

⚠️ OSTRZEŻENIE:

NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

ENC007-6

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Przed użyciem akumulatora zapoznać się z wszystkimi zaleceniami i znakami ostrzegawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze i (3) wyrobie, w którym będzie używany akumulator.
- Akumulatora nie wolno rozbierać.
- Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych poparzeń, a nawet eksplozji.
- W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyj je wodą i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Może on bowiem spowodować utratę wzroku.
- Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
 - Nie dotykać styków przedmiotami wykonanymi z materiałów przewodzących.
 - Unikać przechowywania akumulatora w pojemniku z metalowymi przedmiotami, typu gwoździe, monety itp.
 - Chronić akumulator przed wodą i deszczem.

- Zwarcie prowadzi do przepływu prądu elektrycznego o dużym natężeniu i przegrzania akumulatora, co w konsekwencji może grozić poparzeniami a nawet awarią urządzenia.
6. Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowywać w miejscach, w których temperatura osiąga bądź przekracza 50 ° C (122 ° F).
 7. Akumulatorów nie wolno palić, również tych poważnie uszkodzonych lub całkowicie zużytych. W ogniu mogą one bowiem eksplodować.
 8. Chroń akumulator przed upadem i uderzeniami.
 9. Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

Wskazówki dotyczące zachowania maksymalnej trwałości akumulatora

1. Akumulator należy naładować zanim zostanie do końca rozładowany.
Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia, przerwij pracę i nałóż akumulator.
2. Nie wolno ładować powtórnie w pełni naładowanego akumulatora.
Przeladowanie akumulatora skraca jego czas eksploatacji.
3. Akumulator ładować w temperaturze miesiącej się w przedziale 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Gdy akumulator jest gorący, przed przystąpieniem do jego ładowania odczekaj, aż ostygnie.

OPIS DZIAŁANIA

⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy został wyjęty akumulator.

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Rys.1

- Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora należy koniecznie wyłączyć narzędzie.
- W celu wyjęcia akumulatora przesunąć przycisk znajdujący się w przedniej jego części i wysunąć go.
- Aby włożyć akumulator, wystarczy wyrównać występ na akumulatorze z rowkiem w obudowie i wsunąć go na swoje miejsce. Akumulator wsunąć do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce, co jest sygnaлизowane delikatnym kliknięciem. Jeżeli element w kolorze czerwonym w górnej części przycisku jest widoczny, akumulator nie jest całkowicie zablokowany. Należy go wsunąć do oporu, aż czerwony element przestanie być

widoczny. W przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z narzędzia, raniąc operatora lub osoby postronne.

- Przy wkładaniu akumulatora nie wolno używać siły. Jeżeli akumulator nie wchodzi swobodnie, nie został prawidłowo włożony.

Włączanie

Rys.2

⚠ UWAGA:

- Przed włożeniem akumulatora do narzędzia zawsze sprawdź, czy język spustowy wyłącznika działa prawidłowo i po zwolnieniu powraca do położenia „OFF”.
- Jeżeli narzędzie nie będzie używane, należy wcisnąć przycisk blokady od strony B, aby zablokować język spustowy przełącznika w pozycji OFF (wyłączone).

Aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu języka spustowego, urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady.

Aby zrestartować urządzenie, należy nacisnąć przycisk zwolnienia blokady od strony A i pociągnąć język spustowy.

Aby zatrzymać narzędzie, nacisnąć przycisk blokady. Po pracy należy zawsze wcisnąć przycisk blokady od strony B.

MONTAŻ

⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy został wyjęty akumulator.

Wymiana ostrzy

⚠ UWAGA:

- Ostry absolutnie nie wolno wymieniać gołymi rękami. Noś rękawice. Nie stosowanie się do tego może powodować zranienia.

Demontowanie głowicy tnącej

Przy pomocy klucza sześciokątnego polujesz trzy śruby mocujące głowicę tnąca. Wymontuj głowicę ciągnąc ją na wprost i jednocześnie obracając w lewo i w prawo.

Rys.3

Demontowanie ostrzy

Rys.4

Wykręć trzy śruby mocujące głowicę tnąca. Wykręcając drugą śrubę uważaj, aby nie wypadła tulejka. Teraz można już będzie łatwo wyjąć ostrza. Wyjmując, należy przytrzymać zarówno ostrza, jak i tulejkę, aby nie wypadły z głowicy.

Montowanie ostrzy

Rys.5

Po wsunięciu do głowicy ostrza środkowego oraz ostrzy bocznych L i R, zamontuj tulejkę i dokręć trzy śruby. W

tym czasie te trzy śruby powinny wystawać ok. 2 – 3 mm nad powierzchnię głowicy tnącej.

Jeśli dokrècis je za mocno, głowicy nie da się zamontować w narzędziu.

Montowanie głowicy tnącej

⚠ UWAGA:

- Pewnie zamocuj głowicę. Jeśli tego nie zrobisz, głowica będzie się obracała w czasie pracy, a to może spowodować poważne obrażenia.

Rys.6

Wsuń głowicę do narzędzia obracając ją na zmianę w lewo i w prawo. Następnie sześciokątnym kluczem dokrèc wspomniane już uprzednio trzy śruby.

Przechowywanie klucza sześciokątnego

Rys.7

Klucz sześciokątny, gdy nie jest używany, należy przechowywać zgodnie z rysunkiem, aby nie zapadziała się.

Zaczep

Zaczep jest wygodny, aby na chwilę zawiesić narzędzie. Można go zainstalować po dowolnej stronie narzędzia.

Aby zdementować zaczep, wystarczy rozszerzyć go naciskając właściwe końcówki PO OBU STRONACH w kierunku strzałki (1), a następnie ciągnąc w kierunku strzałki (2).

Rys.8

DZIAŁANIE

Rys.9

Rys.10

⚠ UWAGA:

- Krawędzie i wióry ciętego elementu są ostre. Noś rękawice. Nie stosowanie się do tego może powodować zranienia.

Pewnie zamocuj obrabiany element. Teraz po prostu przesuwaj narzędzie do przodu, pamiętając o tym, aby ostrza boczne były zrównane z powierzchnią obrabianego elementu.

Regulowanie ostrzy

Rys.11

Wyreguluj boczne ostrze L, tak aby ścinki metalu nie stykały się z głowicą, ani z obrabianym elementem. Przy pomocy klucza sześciokątnego poluzuj trzy śruby mocujące głowicę tnąca. Aby wyregulować boczne ostrze L, przesuwaj do tyłu i z powrotem. Następnie sześciokątnym kluczem dokrèc trzy śruby.

KONSERWACJA

⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do przeglądu narzędzia lub jego konserwacji upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy akumulator został wyjęty.

- Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

Smarowanie

Rys.12

Przed przystąpieniem do pracy nasmaruj punkty styku ostrza środkowego z ostrzami bocznymi R i L. Nasmaruj też ostrze środkowe tuż przy głowicy. Aby zachować dobrą wydajność cięcia, podczas pracy regularnie stosuj smar.

Wymiana szczotek węglowych

Rys.13

Potrzebę wymiany szczotek sygnalizuje znak granicy zużycia. Szczotki węglowe powinny być czyste, aby można je było swobodnie wsunąć do opraw. Obie szczotki węglowe wymieniać równocześnie. Używać wyłącznie identycznych szczotek węglowych.

Najpierw, po odkręceniu śrubę z sześciokątnym larem, wyjmij uchwyty.

Rys.14

Następnie poluzuj śrubę z sześciokątnym larem (2), która mocuje część korpusu (1) i obróć tą część w lewo.

Rys.15

Za pomocą śrubokręta wykręcić dwa wkręty, następnie ściągnąć osłonę czołową.

Rys.16

Korzystając z cienkiego śrubokręta płaskiego lub podobnego przyrządu unieść ramię sprzązny, a następnie wsunąć je w gniazdo w obudowie.

Rys.17

Używając szczyptec ściągnąć nasadki szczotek węglowych. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, wsadzić nowe i ponownie złożyć nasadki szczotek, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Rys.18

Należy upewnić się, czy nasadki szczotek węglowych dobrze tkwią w otworach uchwytów szczotek.

Rys.19

Zamontować ponownie osłonę czołową, a następnie dobrze dokrèc oboje wkręty.

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

⚠ UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita

opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udziela Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Ostrze środkowe
- Ostrze boczne R
- Ostrze boczne L
- Klucz sześciokątny
- Różne typy oryginalnych akumulatorów i ładowarek marki Makita
- Zestaw głowicy nożyc 16

ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Portiune roșie	5-5. Lamă laterală stânga	12-2. Lamă laterală stânga
1-2. Buton	5-6. Șuruburi	12-3. Lamă centrală
1-3. Cartușul acumulatorului	6-1. Cap de tăiere	12-4. Lamă laterală dreapta
2-1. Buton de blocare a butonului declanșator	6-2. Șuruburi	12-5. Lubrificare
2-2. Trăgaciul întrerupătorului	6-3. Cheie inbus	13-1. Marcaj limită
3-1. Cap de tăiere	6-4. Strângere	14-1. Suport
3-2. Șuruburi	7-1. Cheie inbus	14-2. Șurub cu cap hexagonal înecat
3-3. Cheie inbus	8-1. Agățătoare	15-1. Manșon
4-1. Șuruburi	10-1. Lamă laterală	15-2. Șurub cu cap hexagonal înecat
4-2. Lamă laterală stânga	10-2. Suprafață lamă laterală	16-1. Capac frontal
4-3. Lamă centrală	10-3. Lamă centrală	16-2. Șuruburi
4-4. Lamă laterală dreapta	10-4. Piesă de prelucrat	17-1. Arc
4-5. Manșon	11-1. Șuruburi	17-2. Brăt
5-1. Cap de tăiere	11-2. Lamă laterală stânga	17-3. Piesă cu degajare
5-2. Manșon	11-3. Lamă centrală	18-1. Capacul periei de cărbune
5-3. Lamă laterală dreapta	11-4. Lamă laterală dreapta	19-1. Orificiu
5-4. Lamă centrală	11-5. Manșon	19-2. Capacul periei de cărbune
	12-1. Șuruburi	

SPECIFICAȚII

Model		BJS130
Capacități maxime de tăiere	Oțel până la 400 N/mm ²	1,3 mm (18 ga.)
	Oțel inoxidabil până la 600 N/mm ²	1,0 mm (20 ga.)
Curse pe minut (min ⁻¹)		2.800
Lungime totală		350 mm
Greutate netă		2,2 kg
Tensiune nominală		18 V cc.

• Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

- Specificațiile și ansamblul baterie pot difera de la țară la țară.
- Greutatea, cu ansamblul baterie, conform procedurii EPTA 01/2003

ENE037-1

Destinația de utilizare

Mașina este destinată tăierii tablelor din oțel și oțel inox.

ENG905-1

Emisie de zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60745:

ENG901-1

- Nivelul de vibrații declarat a fost măsurat în conformitate cu metoda de test standard și poate fi utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
- Nivelul de vibrații declarat poate fi, de asemenea, utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.

AVERTISMENT:

- Nivelul de vibrații în timpul utilizării reale a uneltei electrice poate difera de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată.
- Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpul în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

ENG900-1

Vibratii

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745:

Mod de lucru: tăierea foilor de tablă

Nivel de vibrații ($a_{h,CM}$): 5,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Declarație de conformitate CE

Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):

Destinația utilajului:

Foarfecă metalică fără fir

Modelul nr. / Tipul: BJS130

este în producție de serie și

Este în conformitate cu următoarele directive europene:

2006/42/EC

Și este fabricat în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:

EN60745

Documentațiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul nostru autorizat în Europa care este:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

GEA010-1

Avertismente generale de siguranță pentru unelte electrice

AVERTIZARE Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

GEB067-1

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU FOARFECE ELECTRIC FĂRĂ CABLU

1. Tineți bine mașina
2. Fixați ferm piesa de prelucrat.
3. Tineți mâinile la distanță de piesele în mișcare.
4. Muchiile și așchiile piesei de prelucrat sunt ascuțite. Purtați mânusi. De asemenea, se recomandă să purtați încăltămintea cu tâlpi groase pentru a preveni accidentările.

5. Nu așezați mașina pe așchiile piesei de prelucrat. În caz contrar, acestea pot deteriora sau defecta mașina.
6. Nu lăsați mașina în funcțiune. Folosiți mașina numai când o țineți cu mâinile.
7. **Păstrați-vă echilibrul.** Asigurați-vă că nu se află nimici dedesubt atunci când folosiți mașina la înălțime.
8. Nu atingeți pânza sau piesa prelucrată imediat după executarea lucrării; acestea pot fi extrem de fierbinți și pot provoca arsuri ale pielii.
9. Evitați tâierea cablurilor electrice. Aceasta poate provoca accidente grave prin electrocutare.

PĂSTRĂTI ACESTE INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENT:

NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucții poate provoca vătămări corporale grave.

ENC007-6

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚĂ

PENTRU CARTUȘUL ACUMULATORULUI

1. Înainte de a folosi cartușul acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și atenționările de pe (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator și (3) produsul care folosește acumulatorul.
2. Nu dezmembrați cartușul acumulatorului.
3. Dacă timpul de funcționare s-a redus excesiv, întrerupeți imediat funcționarea. Aceasta poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar explozie.
4. Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiți bine ochii cu apă curată și consultați imediat un medic. Există risc de orbire.
5. Nu scurtcircuitați cartușul acumulatorului:
 - (1) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - (2) Evitați depozitarea cartușului acumulatorului la un loc cu alte obiecte metalice cum ar fi cuie, monede etc.
 - (3) Nu expuneți cartușul acumulatorului la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un flux puternic de curent electric, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar defectarea mașinii.

- Nu depozitați mașina și cartușul acumulatorului în spații în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).
- Nu incinerăți cartușul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul acumulatorului poate exploda în foc.
- Aveți grijă să nu scăpați pe jos sau să loviți acumulatorul.
- Nu folosiți un acumulator uzat.

PĂSTRĂTI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Sfaturi pentru obținerea unei durate maxime de exploatare a acumulatorului

- Încărcați cartușul acumulatorului înainte de a se deschide complet.
Întrerupeți întotdeauna funcționarea mașinii și încărcați cartușul acumulatorului când observați o scădere a puterii mașinii.
- Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat.
Supraîncărcarea va scurta durata de exploatare a acumulatorului.
- Încărcați cartușul acumulatorului la temperatura camerei, între $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și cartușul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcționarea mașinii.

Instalarea sau scoaterea cartușului acumulatorului

Fig.1

- Opriti întotdeauna mașina înainte de a introduce sau scoate cartușul acumulatorului.
- Pentru a scoate cartușul acumulatorului, extrageți-l din mașină în timp ce glisați butonul de pe partea frontală a cartușului.
- Pentru a introduce cartușul acumulatorului, aliniați limba de pe cartușul acumulatorului cu canelura din carcasa și introduceți-l în locaș. Introduceți-l întotdeauna complet, până când se închidetează în locaș. Dacă puteți vedea porțiunea roșie din partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. Introduceți-l complet, până când porțiunea roșie nu mai este vizibilă. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din mașină provocând rănirea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.
- Nu forțați introducerea cartușului acumulatorului. Dacă acesta nu glisează ușor, înseamnă că a fost

introdus incorrect.

Acționarea întrerupătorului

Fig.2

⚠ ATENȚIE:

- Înainte de a introduce cartușul acumulatorului în mașină, verificați întotdeauna dacă butonul declanșator funcționează corect și revine în poziția "OFF" (oprit) când este eliberat.
- Când nu folosiți mașina, apăsați butonul de blocare a butonului declanșator de pe partea B pentru a bloca butonul declanșator în poziția OPRIT.

Pentru a preveni acționarea accidentală a butonului declanșator, mașina este prevăzută cu un buton de blocare a butonului declanșator.

Pentru a porni mașina, apăsați butonul de blocare a butonului declanșator de pe partea A și trageți butonul declanșator.

Eliberați butonul declanșator pentru a o opri. După utilizare, apăsați întotdeauna butonul de blocare a butonului declanșator de pe partea B.

MONTARE

⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și cartușul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcționarea mașinii.

Înlăturarea lameelor

⚠ ATENȚIE:

- Nu scoateți niciodată lamele cu mâinile goale. Purtăți mănuși. Altfel, acestea pot produce vătămări.

Scoaterea capului de tăiere

Folosiți cheia înbus pentru a slăbi cele trei șuruburi care fixează capul de tăiere. Trageți drept capul de tăiere drept în afară, pentru a-l scoate, prin rotiri alternative către stânga sau către dreapta.

Fig.3

Scoaterea lamelelor de tăiere

Fig.4

Scoateți cele trei șuruburi care fixează capul de tăiere. Când scoateți al doilea șurub, aveți grijă să nu cădă manșonul. Apoi lamele pot fi scoase cu ușurință. Când scoateți lamele, țineți lamele și manșonul astfel încât acestea să nu cădă de pe capul de tăiere.

Instalarea lamelelor de tăiere

Fig.5

Montați manșonul și strângeți cele trei șuruburi după introducerea lamei centrale și a lamelelor laterale din stânga și dreapta (L și R) în capul de tăiere. În acest proces, capetele șuruburilor trebuie să rămână în afară 2 - 3 mm de la suprafața capului de tăiere.

Dacă strângeți în exces șuruburile, capul de tăiere nu poate fi montat pe mașină.

Montarea capului de tăiere

⚠ ATENȚIE:

- Fixați ferm capul de tăiere. Altfel, acesta se poate rota în timpul funcționării și poate produce vătămări grave.

Fig.6

Introduceți capul de tăiere în mașină prin rotiri alternative către stânga sau către dreapta. Apoi strângeți cele trei șuruburi cu cheia inbus.

Depozitarea cheii inbus

Fig.7

Atunci când nu este utilizată, depozitați cheia inbus după cum se vede în figură pentru a nu se pierde.

Cărțig de transport

Cărțigul de transport este util pentru agățarea temporară a mașinii. Acesta poate fi instalat pe oricare latură a mașinii.

Când demontați cărtigul de transport, lărgiți-l apăsând pe capetele drepte DE PE AMBELE LATURI în direcția săgeților (1) și ridicăti-l în direcția săgeții (2).

Fig.8

FUNCTIONARE

Fig.9

Fig.10

⚠ ATENȚIE:

- Muchile și așchiile piesei de prelucrat sunt ascuțite. Purtați mănuși. Altfel, acestea pot produce vătămări.

Fixați ferm piesa de prelucrat. Deplasați mașina înainte, menținând lamele laterale la același nivel cu suprafața piesei de prelucrat.

Reglarea lamelor de tăiere

Fig.11

Reglați lama laterală stângă astfel încât spirala deșeului de material să nu intre în contact cu capul de tăiere sau cu piesa de prelucrat. Folosiți cheia inbus pentru a slăbi cele trei șuruburi care fixeză capul de tăiere. Deplasați lama laterală stângă spre înapoi și spre înainte pentru a o regla. Apoi strângeți cele trei șuruburi cu cheia inbus.

ÎNTREȚINERE

⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului este scos înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere.
- Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Lubrificarea

Fig.12

Înaintea operării, lubrificați punctul de contact al lamei centrale și ale lameilor laterale (stânga/dreapta). De asemenea, lubrificați și punctul lamei centrale care se află în apropierea capului de tăiere. Pentru a menține o performanță ridicată a tăierii, utilizați din cînd în cînd lubrifiantul în timpul operației de tăiere.

Înlăturarea periilor de carbon

Fig.13

Înlăturați-le atunci când se uzează până la marcul limită. Păstrați periile de cărbune curate și libere pentru a aluneca în suporturi. Ambele peri de cărbune trebuie înlocuite concomitent. Folosiți numai peri de cărbune identice.

Mai întâi, scoateți suportul desfăcând șurubul cu cap îngropat.

Fig.14

Apoi slăbiți șurubul cu cap îngropat care fixează butoiașul și rotiți butoiașul în sens antiorar.

Fig.15

Folosiți o șurubelnită pentru a scoate cele două șuruburi și apoi scoateți capacul frontal.

Fig.16

Ridicați piesa cu braț și arcuțul și introduceți-o în piesa cu degajare a carcasei cu o șurubelnită cu vârf plat cu tijă subțire sau ceva asemănător.

Fig.17

Folosiți un clește pentru a îndepărta capacele periilor de cărbune. Scoateți periile de cărbune uzate, introduceți-le pe cele noi și reinstalați capacele periilor de cărbune.

Fig.18

Asigurați-vă aceste capace ale periilor de cărbune s-au fixat bine în orificiile din suporturile periilor.

Fig.19

Reinstalați capacul frontal și strângeți ferm cele două șuruburi.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile, schimbarea și verificarea periilor de carbon, precum și orice alte operații de întreținere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

ACCESORII

⚠ ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesori sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local

de service Makita.

- Lamă centrală
- Lamă laterală dreapta
- Lamă laterală stânga
- Cheie inbus
- Diverse tipuri de acumulatoare și încărcătoare originale Makita
- Set cap foarfece 16

Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Roter Bereich	5-6. Schrauben	12-3. Mittelklinge
1-2. Taste	6-1. Schneidkopf	12-4. Seitenblatt R
1-3. Akkublock	6-2. Schrauben	12-5. Schmieren
2-1. Auslösersperrtaste	6-3. Sechskantschlüssel	13-1. Grenzmarke
2-2. Schalter	6-4. Anziehen	14-1. Halterung
3-1. Schneidkopf	7-1. Sechskantschlüssel	14-2. Sechskantsteckschraube
3-2. Schrauben	8-1. Haken	15-1. Hülse
3-3. Sechskantschlüssel	10-1. Seitenklinge	15-2. Sechskantsteckschraube
4-1. Schrauben	10-2. Seitenblatt Stirnfläche	16-1. Vordere Abdeckung
4-2. Seitenblatt L	10-3. Mittelklinge	16-2. Schrauben
4-3. Mittelklinge	10-4. Werkstück	17-1. Feder
4-4. Seitenblatt R	11-1. Schrauben	17-2. Arm
4-5. Muffe	11-2. Seitenblatt L	17-3. Abgestufter Bereich
5-1. Schneidkopf	11-3. Mittelklinge	18-1. Kohlebürstenkappe
5-2. Muffe	11-4. Seitenblatt R	19-1. Loch
5-3. Seitenblatt R	11-5. Muffe	19-2. Kohlebürstenkappe
5-4. Mittelklinge	12-1. Schrauben	
5-5. Seitenblatt L	12-2. Seitenblatt L	

TECHNISCHE DATEN

Modell		BJS130
Max. Schnittkapazität	Stahl bis zu 400 N/mm ²	1,3 mm (18 ga.)
	Edelstahl bis zu 600 N/mm ²	1,0 mm (20 ga.)
Schläge pro Minute (min ⁻¹)		2.800
Gesamtlänge		350 mm
Netto-Gewicht		2,2 kg
Nennspannung		Gleichspannung 18 V

• Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis

• Die Technischen Daten und der Akkublock können in den einzelnen Ländern abweichen.

• Gewicht, mit Akkublock, ermittelt gemäß EPTA-Verfahren 01/2003

Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde für das Schneiden von Blech aus Stahl und Edelstahl entwickelt.

ENE037-1

Schwingungsbelastung ($a_{h,CM}$): 5,5 m/s²
Abweichung (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Die deklarierte Schwingungsbelastung wurde gemäß der Standardtestmethode gemessen und kann für den Vergleich von Werkzeugen untereinander verwendet werden.
- Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch in einer vorläufigen Bewertung der Gefährdung verwendet werden.

Geräuschpegel

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745:

ENG905-1

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A)

Abweichung (K): 3 dB(A)

Unter Arbeitsbedingungen kann der Geräuschpegel 80 dB (A) überschreiten.

Tragen Sie Gehörschutz.**Schwingung**

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme Achsen) nach EN60745:

ENG900-1

Arbeitsmodus: Schneiden von Blech

⚠️WARNUNG:

- Die Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Anwendung des Elektrowerkzeugs kann in Abhängigkeit von der Art und Weise der Verwendung des Werkzeugs vom deklarierten Belastungswert abweichen.
- Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den Bediener getroffen werden, die auf den unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden Belastungen beruhen (beziehen Sie alle

Bestandteile des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

ENH101-15

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita:

Bezeichnung des Geräts:

Akku-Blechscher

Modelnr./ -typ: BJS130

in Serie gefertigt werden und

den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2006/42/EC

Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN60745

Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Bevollmächtigten in Europa:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA101-1

ENC007-6

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARENUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen und Anweisungen ignoriert, besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder schweren Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur späteren Referenz gut auf.

GEB067-1

SICHERHEITSHINWEISE ZUR AKKU-SCHERE

1. Halten Sie das Werkzeug fest in der Hand.
2. Sichern Sie die das Werkstück sorgfältig.
3. Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.

4. Ecken und Splitter des Werkstücks sind scharf. Tragen Sie Schutzhandschuhe. Empfohlen wird auch das Tragen von festem Schuhwerk, um Verletzungen zu vermeiden.
5. Legen Sie das Werkzeug nicht auf Splittern des Werkstücks ab. Das Werkzeug kann sonst beschädigt werden oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
6. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit ihm, wenn Sie es in der Hand halten.
7. Achten Sie darauf, dass Sie immer einen festen Stand haben.
Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
8. Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht das Blatt oder das Werkstück. Diese können extrem heiß sein und zu Verbrennungen führen.
9. Vermeiden Sie es, in Stromleitungen zu schneiden. Dies kann zu einem Stromschlag und schweren Unfällen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠️ WARENUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Werkzeug dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. Bei MISSBRÄUCHLICHER Verwendung des Werkzeugs oder Missachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es zu schweren Verletzungen kommen.

ENC007-6

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

FÜR AKKUBLOCK

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkublocks alle Anweisungen und Sicherheitshinweise für (1) das Akkuladegerät, (2) den Akku und (3) das Produkt, für das der Akku verwendet wird.
2. Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.
3. Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird, beenden Sie den Betrieb umgehend. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung sowie das Risiko möglicher Verbrennungen und sogar einer Explosion.
4. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerät, waschen Sie diese mit klarem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls können Sie Ihre Sehfähigkeit verlieren.

5. Der Akkublock darf nicht kurzgeschlossen werden.
 - (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitendem Material in Berührung kommen.
 - (2) Der Akkublock darf nicht in einem Behälter aufbewahrt werden, in dem sich andere metallische Gegenstände wie beispielsweise Nägel, Münzen usw. befinden.
 - (3) Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit noch Regen ausgesetzt werden. Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem Kriechstrom, Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar zu einer Zerstörung des Geräts führen.
6. Werkzeug und Akkublock dürfen nicht an Orten aufbewahrt werden, an denen die Temperatur 50 ° C (122 ° F) oder höher erreichen kann.
7. Selbst wenn der Akkublock schwer beschädigt oder völlig verbraucht ist, darf er nicht angezündet werden. Der Akkublock kann in den Flammen explodieren.
8. Lassen Sie den Akku nicht fallen, und vermeiden Sie Schläge gegen den Akku.
9. Verwenden Sie einen beschädigten Akkublock nicht.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Tipps für den Erhalt der maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akkublock auf, bevor er ganz entladen ist. Beenden Sie stets den Betrieb des Werkzeugs, und laden Sie den Akkublock auf, sobald Sie eine verringerte Werkzeugeistung bemerken.
2. Laden Sie einen voll geladenen Akkublock nicht noch einmal auf. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
3. Laden Sie den Akkublock bei einer Zimmertemperatur von 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F) auf. Lassen Sie einen heißen Akkublock vor dem Aufladen abkühlen.

FUNKTIONSBeschreibung

ACHTUNG:

- Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des Werkzeugs vornehmen.

Montage und Demontage des Akkublocks

Abb.1

- Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den Akkublock einsetzen oder entfernen.
- Zur Entfernung des Akkublocks müssen Sie diesen aus dem Gerät herausziehen, während Sie die Taste auf der Vorderseite des Blocks schieben.
- Zum Einsetzen des Akkublocks müssen Sie die Zunge des Akkublocks an der Rille im Gehäuse ausrichten und in die gewünschte Position schieben. Setzen Sie den Block immer ganz ein, bis er mit einem Klick einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste sehen können, ist der Block nicht ganz eingerastet. Setzen Sie ihn ganz ein, bis der rote Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann der Block versehentlich aus dem Werkzeug fallen und Sie oder Personen in Ihrem Umfeld verletzen.
- Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine Gewalt an. Wenn der Block nicht leicht hineingelegt, wird er nicht richtig eingesetzt.

Einschalten

Abb.2

ACHTUNG:

- Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das Werkzeug darauf, dass sich der Auslöseschalter korrekt bedienen lässt und beim Loslassen auf die Position "OFF" (AUS) zurückkehrt.
- Wenn das Werkzeug nicht betrieben wird, drücken Sie die Auslösersperrtaste von der Seite B nach, um den Ein/Aus-Schalter in der Position OFF (AUS) zu verriegeln.

Damit der Ein-/Aus-Schalter nicht versehentlich betätigt wird, befindet sich am Werkzeug eine Auslösersperrtaste. Um das Werkzeug zu starten, drücken Sie zuerst die Auslösersperrtaste von Seite A und ziehen Sie den Auslöseschalter.

Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los, um das Werkzeug anzuhalten. Drücken Sie die Auslösersperrtaste nach dem Gebrauch stets von der Seite B.

MONTAGE

ACHTUNG:

- Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des

Werkzeugs vornehmen.

Austauschen der Blätter

⚠ ACHTUNG:

- Tauschen Sie die Blätter niemals mit bloßen Händen aus. Tragen Sie Schutzhandschuhe! Sie können sich sonst verletzen.

Ausbauen des Schneidkopfs

Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel die drei Schrauben, mit denen der Schneidkopf gesichert ist. Ziehen Sie den Schneidkopf gerade heraus, indem Sie ihn nach links und rechts drehen.

Abb.3

Ausbauen der Scherblätter

Abb.4

Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen der Schneidkopf gesichert wird. Achten Sie beim Entfernen der zweiten Schraube darauf, dass Sie die Hülse nicht fallen lassen. Anschließend können Sie die zwei Blätter leicht entnehmen. Zum Entfernen der Blätter halten Sie die Blätter und die Hülse so, dass diese nicht aus dem Schneidkopf fallen.

Einbauen der Scherblätter

Abb.5

Bauen Sie die Hülse ein und ziehen Sie die drei Schrauben fest, nachdem Sie das mittlere Blatt und die Seitenblätter L und R in den Schneidkopf eingesetzt haben. Dabei müssen die Schraubenköpfe 2 bis 3 mm aus dem Schneidkopf hervorstecken.

Wenn Sie die Schrauben übermäßig festziehen, kann der Schneidkopf nicht richtig in das Werkzeug eingebaut werden.

Einbauen des Schneidkopfs

⚠ ACHTUNG:

- Spannen Sie den Schneidkopf fest ein. Sonst kann sich dieser während des Betriebs drehen und schwere Verletzungen verursachen.

Abb.6

Setzen Sie den Schneidkopf in das Werkzeug ein, indem Sie ihn nach links und rechts drehen. Ziehen Sie die drei Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

Aufbewahrung des Sechskantschlüssels

Abb.7

Wenn Sie den Sechskantschlüssel nicht verwenden, bewahren Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt auf, damit er nicht verloren geht.

Einhängeclip

Der Einhängeclip ist nützlich, wenn Sie das Werkzeug vorübergehend aufhängen möchten. Er kann an jeder Seite des Werkzeugs befestigt werden.

Gehen Sie zum Entfernen des Einhängeclips wie folgt vor: Dehnen Sie ihn, indem Sie seine Kanten AN BEIDEN SEITEN in Pfeilrichtung drücken (1) und dann in Pfeilrichtung anheben (2).

Abb.8

ARBEIT

Abb.9

Abb.10

⚠ ACHTUNG:

- Ecken und Splitter des Werkstücks sind scharf. Tragen Sie Schutzhandschuhe! Sie können sich sonst verletzen.

Spannen Sie das Werkstück fest ein. Bewegen Sie das Werkzeug nach vorn, indem Sie die Seitenblätter bündig zur Werkstückfläche halten.

Einstellen des Scherblatts

Abb.11

Stellen Sie das Seitenblatt L so ein, dass die Wölbung des Abfallstücks den Schneidkopf oder das Werkstück nicht berührt. Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel die drei Schrauben, mit denen der Schneidkopf gehalten wird. Schieben Sie das Seitenblatt L nach hinten und vorn, um es auszurichten. Ziehen Sie die drei Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

WARTUNG

⚠ ACHTUNG:

- Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Inspektionen oder Wartungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

Schmierung

Abb.12

Schmieren Sie vor dem Betrieb die Kontaktstellen zwischen mittlerem Blatt und den Seitenblättern R/L. Schmieren Sie auch den Punkt des mittleren Blattes nahe dem Schneidkopf. Um eine gute Schnittleistung zu erhalten, tragen Sie während des Betriebs von Zeit zu Zeit ein Schmiermittel auf.

Kohlenwechsel

Abb.13

Ersetzen Sie diese, wenn sie bis zur Verschleißgrenze abgenutzt sind. Halten Sie die Kohlebürsten sauber und sorgen Sie dafür, dass sie locker in den Halterungen liegen. Beide Kohlebürsten sollten gleichzeitig ersetzt werden. Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten. Entfernen Sie zuerst den Halter, indem Sie die Innensechskantschraube lösen.

Abb.14

Lösen Sie dann die Innensechskantschraube, die die Werkzeugtrommel befestigt und drehen Sie die Werkzeugtrommel gegen den Uhrzeigersinn.

Abb.15

Entfernen Sie die beiden Schrauben mit einem Schraubendreher, und entfernen Sie dann die vordere Abdeckung.

Abb.16

Heben Sie den Federarm, und setzen Sie diesen dann mit der schlanken Spitze eines Schlitzschraubendrehers oder einem ähnlichen Gegenstand in den abgestuften Bereich des Gehäuses.

Abb.17

Entfernen Sie die Kohlebürstenkappen der Kohlebürsten mit einer Zange. Entnehmen Sie die verbrauchten Kohlebürsten, legen Sie die neuen ein und bringen Sie die Kohlebürstenkappen in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

Abb.18

Vergewissern Sie sich, dass die Kohlebürstenkappen fest in den Öffnungen der Bürstenhalter sitzen.

Abb.19

Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder ein, und ziehen Sie die beiden Schrauben fest an.

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen, die Kontrolle und der Wechsel der Kohlen sowie alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

ZUBEHÖR

△ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- Mittelblatt
- Seitenblatt R
- Seitenblatt L
- Sechskantschlüssel
- Verschiedene Arten von Makita-Originalakkus und -Ladegeräten
- Bausatz „Scherkopf 16“

MAGYAR (Eredeti útmutató)

Az általános nézet magyarázata

1-1. Piros rész	5-6. Csavarok	12-3. Középső nyírópenge
1-2. Gomb	6-1. Vágófej	12-4. J oldalsó nyírópenge
1-3. Akkumulátor	6-2. Csavarok	12-5. Kenés helye
2-1. Reteszkapcsoló	6-3. Imbuszkulcs	13-1. Határjelzés
2-2. Kapcsoló kioldógomb	6-4. Rögzőtű	14-1. Tartó
3-1. Vágófej	7-1. Imbuszkulcs	14-2. Imbuszcsavar
3-2. Csavarok	8-1. Övtartó	15-1. Orsónyak
3-3. Imbuszkulcs	10-1. Oldalsó nyírópenge	15-2. Imbuszcsavar
4-1. Csavarok	10-2. Oldalsó nyírópenge felülete	16-1. Elülső fedél
4-2. B oldalsó nyírópenge	10-3. Középső nyírópenge	16-2. Csavarok
4-3. Középső nyírópenge	10-4. Munkadarab	17-1. Rugó
4-4. J oldalsó nyírópenge	11-1. Csavarok	17-2. Kar
4-5. Hüvely	11-2. B oldalsó nyírópenge	17-3. Bemélyedő rész
5-1. Vágófej	11-3. Középső nyírópenge	18-1. Szénkefefedél
5-2. Hüvely	11-4. J oldalsó nyírópenge	19-1. Furat
5-3. J oldalsó nyírópenge	11-5. Hüvely	19-2. Szénkefefedél
5-4. Középső nyírópenge	12-1. Csavarok	
5-5. B oldalsó nyírópenge	12-2. B oldalsó nyírópenge	

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell		BJS130
Max. vágóteljesítmény	Acél 400 N/mm ² -ig	1,3 mm (18 ga.)
	Rozsdamentes acél 600 N/mm ² -ig	1,0 mm (20 ga.)
Löketszám percenként (min ⁻¹)		2800
Teljes hossz		350 mm
Tisztatömeg		2,2 kg
Névleges feszültség		18 V, egyenáram

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmezhetők meg változhatnak.
- A műszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak.
- Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA előírás szerint meghatározva

Rendeltetésszerű használat

A szerszám acéllemezek és rozsdamentes acéllemezek vágására használható.

ENG905-1

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint meghatározva:

angnyomásszint (L_{pA}) : 74 dB(A)

Bizonytalanság (K) : 3 dB (A)

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.

Viseljen fülvédőt.

ENG900-1

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN60745 szerint meghatározva:

Működési mód: fémlemez vágása

Vibráció kibocsátás ($a_{h,CM}$) : 5,5 m/s²

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgéskibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál elérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.
- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépések, melyek az adott munkafelületek mellett vibrációs hatás becsült mértékkel alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiséget az elindítások száma mellett).

Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:

Akkumulátoros lemezszállító

Típus sz./Típus: BJS130

sorozatgyártásban készül és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2006/42/EC

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványsított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki dokumentáció Európában a következő hivatalos képviselőknél található:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Igazgató

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN

GEA010-1

A szerszámgepekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

GEB067-1

A VEZETÉK NÉLKÜLI NYÍRÓKÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Tartsa a szerszámot szilárdan.
2. Gondosan rögzítse a munkadarabot.
3. Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészektől.

4. A munkadarab szélei és forgácsai élesek. Viseljen kesztyűt. Emellett javasolt vastagtlapú lábbeli viselete a sérülések elkerülése érdekében.
5. Ne tegye a szerszámot a munkadarabból származó forgácsokra. Ennek figyelmen kívül hagyása a szerszám károsodását vagy meghibásodását okozhatja.
6. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak kézben tartva használja a szerszámot.
7. Mindig bizonyosodjon meg arról hogy szilárдан áll. Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs lent amikor a szerszámot magas helyen használja.
8. Ne érjen a fűrészlaphoz vagy a munkadarabhoz közvetlenül a munkavégzést követően; azok rendkívül forrók lehetnek és megégettethetik a bőrét.
9. Kerülje el az elektromos vezetékek átvágását. Az elektromos áramütés komoly sérüléseket okozhat.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) minden alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

ENC007-6

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátorral (1), az akkumulátoron (2) és az akkumulátorral működtetett terméken (3) olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mosza ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
 - (1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
 - (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.
 - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C -ot (122°F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megütse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Tippek a maximális élettartam eléréhéhez

1. Tölts fel az akkumulátort még mielőtt tejesen lemerülne.
Mindig kapcsolja ki a szerszámat és töltse fel az akkumulátor amikor érzi, hogy csökkent a szerszám teljesítménye.
2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort.
A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
3. Az akkumuláltort szobahőmérsékleten töltse $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$) közötti hőmérsékleten. Hagya, hogy a forró akkumulátor lehűljön, mielőtt elkezdi azt feltölteni.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

⚠️VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

Fig.1

- Mindig kapcsolja ki az eszközt mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolításához húzza azt ki a szerszámból, az akkumulátor elején található gombot elcsúsztatva.
- Az akkumulátor behelyezéséhez illessze az akkumulátor hornyolt nyelvét a szerszám

burkolatán található vágához és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, amíg egy kis kattanással be nem akad. Ha látható a piros rész a gomb felső oldalán, akkor nem kattant be teljesen. Nyomja be teljesen amíg a piros rész nem látszik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból. Önnek vagy a környezetében másnak sérülésekkel okozva.

- Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha az akkumulátor nem csuszik be könnyedén, akkor azrosszul behelyezve.

A kapcsoló használata

Fig.2

⚠️VIGYÁZAT:

- Mielőtt behelyezi az akkumulátort a szerszámba, minden ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló hibátlanul működik és az "OFF" állásba áll felengedéskor.
- Ha nem működteti a szerszámot, nyomja le a kireteszelőgombot a B oldalról a kioldókapcsoló elreteszeléséhez K1 állásban.

Egy reteszélőgomb szolgál annak elkerülésére, hogy a kioldókapcsolót véletlenül meghúzzák.

A szerszám bekapcsolásához nyomja le a kireteszelőgombot az A oldalról, és húzza meg a kioldókapcsolót.

A leállításhoz engedje fel a kioldókapcsolót. A használat befejezése után minden nyomja be a kireteszelőgombot a B oldalon.

ÖSSZESZERELÉS

⚠️VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

A pengék cseréje

⚠️VIGYÁZAT:

- Soha ne próbálja pusztta kézzel eltávolítani a pengéket. Viseljen kesztyűt. Ellenkező esetben megcsereihet.

A vágófej eltávolítása

Az imbuszkulccsal lazítja meg a vágófejet rögzítő három csavart. Az eltávolításhoz egyenesen húzza ki a vágófejet, közben jobbra-balra forgatva azt.

Fig.3

A nyírpengék eltávolítása

Fig.4

Távolítsa el a vágófejet tartó három csavart. A második csavar kicsavarásakor ügyeljen rá, hogy a betét nehogy leessen. Ezután a pengék könnyen eltávolíthatók. A pengék eltávolításakor fogja meg úgy a pengéket és a betétet, hogy azok ne essenek le a fejről.

A nyírópengék felheyezése

Fig.5

Helyezze fel a betétet és húzza meg a három csavart a középső penge, a B oldalsó penge és a J oldalsó penge behelyezése után a vágófejbe. Eközben a csavarok fejének 2 - 3 mm-re ki kell állniuk a vágófej felszínéből. A túlságosan meghúzza a csavarokat, akkor a vágófejet nem lehet felszerelni a szerszáma.

A vágófej felszerelése

⚠️VIGYÁZAT:

- Szilárdan rögzítse a vágófejet. Ellenkező esetben működés közben elfordulhat, és komoly sérüléseket okozhat.

Fig.6

Helyezze a vágófejet a szerszámba, közben jobbra-balra forgatva azt. Ezután húzza meg a három csavart az imbuszkulccsal.

Az imbuszkulcs tárolása

Fig.7

Amikor nem használja, tárolja az imbuszkulcsot az ábrán látható módon, nehogy elvesszen.

Hordkampó

Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására használható. Ez a szerszám minden oldalára felszerelhető.

Az akasztó eltávolításához feszítse azt szét, a jobb végeket lenyomva MINDKÉT OLDALON a nyíl (1) irányába, majd emelje azt a nyíl irányába (2).

Fig.8

ÜZEMELTETÉS

Fig.9

Fig.10

⚠️VIGYÁZAT:

- A munkadarab szélei és forgácsai élesek. Viseljen kesztyűt. Ellenkező esetben megsérülhet.

Szilárdon rögzítse a munkadarabot. Tolja előre a szerszámot, az oldalsó nyírópengéket egy szintben tartva a munkadarab felületével.

A nyírópengék beállítása

Fig.11

A B oldalsó nyírópengét úgy állítsa be, hogy a felhajló hulladékanyag ne érjen a vágófejhez vagy a munkadarabhoz. Az imbuszkulccsal lazítja meg a vágófejet tartó három csavart. Mozgassa előre ás hátra a B oldalsó pengét a beállításhoz. Ezután húzza meg a három csavart az imbuszkulccsal.

KARBANTARTÁS

⚠️VIGYÁZAT:

- minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra

került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak karbantartását végezi.

- Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszineződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Kenés

Fig.12

A használat előtt kenje meg a középső penge és a B/J oldalsó pengék érintkezési pontját. Emellett kenje meg a középső penge vágófej közelébe eső részét. A jó vágási teljesítmény megtartása érdekében a használat során időről időre használjon kenőanyagot.

A szénkefék cseréje

Fig.13

Cserélje ki azokat amikor a határoló jelölésig elkopottak. A szénkefeket tartsa tisztán, és azok szabadon csússzanak a tartókban. Mindkét szénkefét egyszerre kell cserélni. Csak azonos szénkefeket használjon. Előbb távolítsa el a tartót úgy, hogy kicsavarja a hatlapfejű csavart.

Fig.14

Ezután lazítsa meg azt a hatlapfejű csavart, amelyik a hengeres házat rögzíti és forgassa el a házat az óramutató járásával ellentétesen.

Fig.15

Egy csavarhúzával csavarja ki a két csavart, majd távolítsa el az előlisi fedeleit.

Fig.16

Emelje fel a rugós rész karját és helyezze a foglalat beményedő részébe egy vékonyszárú hornyolt fejű csavarhúzával, vagy más megfelelő szerszámmal.

Fig.17

Egy fogoval távolítsa el a szénkefededelet a szénkeféről. Vegye ki az elhasználódott szénkefeket, helyezze be az újakat, és helyezze vissza a szénkefededeletet.

Fig.18

Ellenőrizze, hogy a szénkefededelek szorosan illeszkednek a szénkefetartókon található furatokba.

Fig.19

Helyezze vissza az előlisi fedeleit és csavarja vissza a két csavart.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniauk, minden Makita pótalkatrászek használatával.

TARTOZÉKOK

⚠VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnel ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bárminely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezetten rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Középső nyírópenge
- J oldalsó nyírópenge
- B oldalsó nyírópenge
- Imbuszkulcs
- Különböző típusú eredeti Makita akkumulátorok és töltők
- 16-os nyírófejkészlet

SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)

Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Červená časť	5-6. Skrutky	12-3. Stredné ostrie
1-2. Tlačidlo	6-1. Strihacia hlava	12-4. Bočné ostrie P
1-3. Kazeta akumulátora	6-2. Skrutky	12-5. Namazať
2-1. Zaisťovacie tlačidlo spínača	6-3. Šesthranný francúzsky klúč	13-1. Medzná značka
2-2. Spúšť	6-4. Utiahnuť	14-1. Držiať
3-1. Strihacia hlava	7-1. Šesthranný francúzsky klúč	14-2. Skrutka s hlavou s vybraním pre nástrčný klúč
3-2. Skrutky	8-1. Hák	15-1. Valec
3-3. Šesthranný francúzsky klúč	10-1. Bočné ostrie	15-2. Skrutka s hlavou s vybraním pre nástrčný klúč
4-1. Skrutky	10-2. Bočný povrch ostria	16-1. Predný kryt
4-2. Bočné ostrie L'	10-3. Stredné ostrie	16-2. Skrutky
4-3. Stredné ostrie	10-4. Obrobok	17-1. Pružina
4-4. Bočné ostrie P	11-1. Skrutky	17-2. Rameno
4-5. Objímka	11-2. Bočné ostrie L'	17-3. Zapustená časť
5-1. Strihacia hlava	11-3. Stredné ostrie	18-1. Klobúčik uhlíkovej kefky
5-2. Objímka	11-4. Bočné ostrie P	19-1. Otvor
5-3. Bočné ostrie P	11-5. Objímka	19-2. Klobúčik uhlíkovej kefky
5-4. Stredné ostrie	12-1. Skrutky	
5-5. Bočné ostrie L'	12-2. Bočné ostrie L'	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BJS130
Max. kapacita rezania	Oceľ do 400 N/mm ²
	Nerezová oceľ do 600 N/mm ²
Ťahy za minútu (min ⁻¹)	1,3 mm (18 ga.)
Celková dĺžka	1,0 mm (20 ga.)
Hmotnosť netto	2800
Menovité napätie	350 mm
	2,2 kg
	Jednosmerný prúd 18 V

• Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

• Technické špecifikácie a typ akumulátora sa môžu v rámci jednotlivých krajín lísiť.

• Hmotnosť s akumulátorom podľa postupu EPTA 01/2003

Určenie použitia

Tento nástroj je určený na rezanie oceľového plechu a nehrdzavejúceho oceľového plechu.

ENG905-1

Hluk

Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená podľa EN60745:

Úroveň akustického tlaku (L_{pA}) : 74 dB(A)

Odchýlka (K) : 3 dB (A)

Úroveň hluku počas práce môže presiahnuť hodnotu 80 dB (A).

Používajte chrániče sluchu

ENG900-1

Vibrácie

Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa normy EN60745:

Pracovný režim: rezanie tabuľového plechu

Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CM}$): 5,5 m/s²

Neurčitosť (K) : 1,5 m/s²

ENG901-1

- Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
- Deklarovaná hodnota emisií vibrácií sa môže použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom.

VAROVANIE:

- Emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu odlišovať od deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v závislosti na spôsoboch používania náradia.
- Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú na odhadne vystavenia účinkom v rámci reálnych podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú duby, kedy je náradie vypnuté a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Len pre európske krajiny**Vyhľásenie o zhode so smernicami****Európskeho spoločenstva**

Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita:

Označenie zariadenia:

Akumulátorové nožnice na plech

Číslo modelu/ Typ: BJS130

je z výrobnej série a

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/EC

A sú vyrobené podľa nasledujúcich noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN60745

Technická dokumentácia sa nachádza u nášho autorizovaného zástupcu v Európe, ktorým je spoločnosť:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Riaditeľ

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO

GEA010-1

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradié

⚠️ UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väzne zranenie.

Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

GE0607-1

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE

1. Držte nástroj pevne.
2. Obrobok dôkladne zaistite.
3. Ruky držte mimo dosahu pohybívych častí.
4. Hrany a úlomky obrobku sú ostré. Používajte rukavice. Odporúča sa používať obuv s hrubou podrážkou, aby nedošlo k úrazu.
5. Nepokladajte nástroj na úlomky obrobku. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche a

poškodeniu nástroja.

6. Nenechávajte nástroj bežať bez dozoru. Pracujte s ním, len keď ho držíte v rukách.
7. Dbajte, aby ste vždy mali pevnú oporu nôh. Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod vami nikto neboli.
8. Nedotýkajte sa ostriá alebo obrobku hned po úkone; môže byť extrémne horúce a môžu popáliť vašu pokožku.
9. Nedotýkajte sa elektrických vodičov. Môžu spôsobiť závažný úraz elektrickým prúdom.

TIETO POKYNY USCHOVAVAJTE.

⚠️ VAROVANIE:

NIKYDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť výrobku (získané opakoványm používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť väzne poranenia osôb.

ENC007-6

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRE JEDNOTKU AKUMULÁTORA

1. Pred použitím jednotky akumulátora si prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky na (1) nabíjačke akumulátorov, (2) akumulátore a (3) produkte používajúcom akumulátor.
2. Jednotku akumulátora nerozoberajte.
3. Ak sa doba prevádzky príliš skráti, ihned prerušte prácu. Môže nastáť riziko prehriatia, možných popálení či dokonca explózie.
4. V prípade zasiahnutia očí elektrolytom ich vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Môže dôjsť k strate zraku.
5. Jednotku akumulátora neskratujte:
 - (1) Nedotýkajte sa konektorov žiadnym vodičivým materiálom.
 - (2) neskladujte jednotku akumulátora v obale s inými kovovými predmetmi, napríklad klincami, mincami a pod.
 - (3) Nabíjačku akumulátorov nevystavujte vode ani dažďu.
6. Pri skratovaní akumulátora by mohlo dôjsť k vzrastu toku elektrického prúdu flow, prehriatiu, možným popáleninám či dokonca prebitiu.
6. Neskladujte nástroj ani jednotku akumulátora na miestach s teplotou presahujúcou 50 °C (122 ° F).

7. Jednotku akumulátora nespaľujte, ani keď je vážne poškodená alebo úplne vydratá. Jednotka akumulátora môže v ohni explodovať.
8. Dávajte pozor, aby akumulátor nespadol alebo nenarazil do niečoho.
9. Nepoužívajte poškodený akumulátor.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

Rady pre udržanie maximálnej životnosti akumulátora

1. Akumulátor nabite ešte predtým, ako sa úplne vybijie.
Vždy prerušte prácu s nástrojom a nabite jednotku akumulátora, keď spozorujete nižší výkon nástroja.
2. Nikdy nenabíjajte plne nabitéj jednotku akumulátora.
Prebíjanie skracuje životnosť akumulátora.
3. Jednotku akumulátora nabíjajte pri izbovej teploti pri 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Pred nabíjaním nechajte jednotku akumulátora vychladnúť.

POPIS FUNKCIE

⚠️POZOR:

- Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok akumulátora je vybratý.

Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora

Fig.1

- Pred vložením alebo odstránením bloku akumulátora nástroj vždy vypnite.
- Ak chcete odstrániť blok akumulátora, vytiahnite ho z nástroja, pričom posúvajte tlačidlo na prednej strane bloku.
- Blok akumulátora vložíte tak, že zarovnáte jazýček na bloku s drážkou v lôžku a nasuniete ho na miesto. Vždy zatlačte úplne, kým s cvaknutím nezypadne na miesto. Ak vidíte červenú časť na hornej strane tlačidla, nie je správne zapadnutý. Vložte ho úplne, aby červenú časť nebolo vidieť. V opačnom prípade môže náhodne vypadnúť z nástroja a ublížiť vám alebo osobám v okolí.
- Kazetu akumulátora nevkladajte nasilu. Ak sa nedá nasunúť ľahko, nevkladáte ho správne.

Zapínanie

Fig.2

⚠️POZOR:

- Pred vložením bloku akumulátora do nástroja sa vždy presvedčte, či vypínač funguje správne a po uvoľnení sa vráti do pozície "OFF".
- Keď s nástrojom nepracujete, stlačte zaistovacie tlačidlo spínača na strane B, čím uzamknete

spúštač spínača do polohy OFF (VYP.).

Na zabránenie náhodného potiahnutia spúštača spínača slúži uzamykacie tlačidlo.

Ak chcete nástroj spustiť, stlačte zaistovacie tlačidlo spínača na strane A a potiahnite spínač.

Nástroj zastavíte uvoľnením spúštača spínača. Po použití vždy zatlačte zaistovacie tlačidlo spínača na strane B.

MONTÁŽ

⚠️POZOR:

- Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok akumulátora je vybratý.

Výmena ostrí

⚠️POZOR:

- Nikdy neodstraňujte ostria holými rukami. Používajte rukavice. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Odstránenie strihacej hlavy

Pomocou šesťhranného klúča uvoľnite skrutky zaistujúce strihaciu hlavu. Strihaciu hlavu vytiahnite priamo, pričom ňou otáčajte striedavo doľava a doprava.

Fig.3

Odstránenie ostrí nožníc

Fig.4

Odstráňte tri skrutky pridržiavajúce strihaciu hlavu. Pri odstraňovaní druhej skrutky dávajte pozor, aby nespadla do objímky. Potom sa ostria dajú ľahko vybrať. Pri odstraňovaní ostrí držte objímku a ostria tak, aby neodpadli zo strihacej hlavy.

Inštalácia ostrí nožníc

Fig.5

Nainštalujte objímku a po vložení stredného ostria a bočného ostria L a P do strihacej hlavy utiahnite tri skrutky. Počas tohto procesu by mali hlavy skrutiek vyčnievať 2 – 3 mm z povrchu strihacej hlavy.

Ak dotiahnete skrutky príliš silno, strihacia hlava sa nebebude dať namontovať na nástroj.

Inštalácia strihacej hlavy

⚠️POZOR:

- Pevne zaistite strihaciu hlavu. V opačnom prípade sa môže počas činnosti otočiť a spôsobiť vážne poranenie.

Fig.6

Vložte strihaciu hlavu do nástroja, pričom ňou otáčajte striedavo doľava a doprava. Potom pomocou šesťhranného klúča utiahnite tri skrutky.

Uskladnenie šesthranného francúzskeho klúča

Fig.7

Ak šesthranný francúzsky klúč nepoužívate, uskladnite ho podľa obrázkového návodu, aby sa nestratil.

Hák na nosenie

Hák na nosenie je vhodný na dočasné zavesenie nástroja. Môže sa namontovať na ktorokoľvek stranu nástroja.

Ked' chcete odstrániť hák na nosenie, roztahnite ho stlačením jeho pravých koncov NA OBOCH STRANÁCH v smere šípky (1) a nadvihnite ho v smere šípky (2).

Fig.8

PRÁCA

Fig.9

Fig.10

⚠POZOR:

- Hrany a úlomky obrobku sú ostré. Používajte rukavice. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Obrobok pevne zaistite. Nástroj posúvajte dopredu, pričom bočné ostrie držte zarovno s povrchom obrobku.

Nastavenie ostria nožnic

Fig.11

Nastavte bočné ostrie L tak, aby stočený odpadový materiál nepríšiel do kontaktu so strihačou hlavou alebo obrobkom. Pomocou šesthranného klúča uvoľnite skrutky pridržiavajúce strihaciu hlavu. Nastavte bočné ostrie L posunutím dozadu a dopredu. Potom pomocou šesthranného klúča utiahnite tri skrutky.

ÚDRŽBA

⚠POZOR:

- Pred vykonaním kontroly alebo údržby vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok akumulátora je vybratý.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič podobné. Mohlo by to spôsobiť zmene farby, deformácie alebo praskliny.

Mazanie

Fig.12

Pred samotnou prácou s nástrojom namažte kontaktný bod stredného ostria a bočných ostrí P/L. Rovnako namažte bod stredného ostria v blízkosti strihacej hlavy. Aby sa udržiaval dostatočný výkon strihania, používajte mazivo občas aj počas práce.

Výmena uhlíkov

Fig.13

Vymeňte ich, keď sú opotrebované až k označeniu. Uhlíkové kefky udržiavajte čisté a malí byť voľne sklzať do držiakov. Obe uhlíkové kefky sa musia vymieňať

naráz. Používajte len identické uhlíkové kefky.

Najskôr odstráňte držiak - odskrutkujte maticu zásuvky so šesthrannou hlavou.

Fig.14

Potom uvoľnite maticu zásuvky so šesthrannou hlavou, ktorá uťahuje valec a otoče valec proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Fig.15

Skrutkovačom vyberte dve skrutky a potom vyberte predný kryt.

Fig.16

Zdvíhnite rameno pružiny a potom ho umiestnite do zapustenej časti krytu s drážkovaným skrutkovačom štíhleho vretena alebo podobného.

Fig.17

Klieštami vyberte klobúčiky uhlíkových kefiek. Vyberte opotrebované uhlíkové kefky, vložte nové a vymenite klobúčiky.

Fig.18

Uistite sa, že klobúčiky uhlíkových kefiek bezpečne zapadli do otvorov v držiaku kefiek.

Fig.19

Znovu namontujte predný kryt a bezpečne dotiahnite dve skrutky.

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobku musia byť opravy, kontrola a výmena uhlíkov a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

PRÍSLUŠENSTVO

⚠POZOR:

- Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hrozíť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Stredné ostrie
- Bočné ostrie P
- Bočné ostrie L'
- Šesthranný francúzsky klúč
- Rôzne druhy originálnych blokov akumulátorov a nabíjačiek
- Zostava strihacej hlavy 16

ČESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Červená část	5-6. Šrouby	12-3. Středový nůž
1-2. Tlačítka	6-1. Stříhací hlava	12-4. Pravý boční břit
1-3. Akumulátor	6-2. Šrouby	12-5. Mazat
2-1. Zajížděvací tlačítka	6-3. Imbusový klíč	13-1. Mezní značka
2-2. Spoušť	6-4. Utáhnout	14-1. Držák
3-1. Stříhací hlava	7-1. Imbusový klíč	14-2. Šroub s vnitřním šestihranem
3-2. Šrouby	8-1. Hák	15-1. Válec
3-3. Imbusový klíč	10-1. Boční nůž	15-2. Šroub s vnitřním šestihranem
4-1. Šrouby	10-2. Povrch bočního břitu	16-1. Přední kryt
4-2. Levý boční břit	10-3. Středový nůž	16-2. Šrouby
4-3. Středový nůž	10-4. Zpracovávaný díl	17-1. Pružina
4-4. Pravý boční břit	11-1. Šrouby	17-2. Rameno
4-5. Objímka	11-2. Levý boční břit	17-3. Zapuštěný díl
5-1. Stříhací hlava	11-3. Středový nůž	18-1. Krytka uhlíku
5-2. Objímka	11-4. Pravý boční břit	19-1. Otvor
5-3. Pravý boční břit	11-5. Objímka	19-2. Krytka uhlíku
5-4. Středový nůž	12-1. Šrouby	
5-5. Levý boční břit	12-2. Levý boční břit	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		BJS130
Max. kapacita řezání	Ocel až do 400 N/mm ²	1,3 mm (18 ga.)
	Nerezová ocel až do 600 N/mm ²	1,0 mm (20 ga.)
Počet zdvihu za minutu (min ⁻¹)		2 800
Celková délka		350 mm
Hmotnost netto		2,2 kg
Jmenovité napětí		18 V DC

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v různých zemích lišit.
- Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003

ENE037-1

Určení nástroje

Nástroj je určen k řezání ocelových plechů a nerezových ocelových plechů.

ENG905-1

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745:

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 74 dB(A)

Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A).

Používejte ochranu sluchu

ENG900-1

Vibrace

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745:

Pracovní režim: řezání plechu

Emise vibrací ($a_{h,CM}$): 5,5 m/s²

Nejistota (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změřena v souladu se standardní testovací metodou a může být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou.
- Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž využít k předběžnému posouzení vystavení jejich vlivu.

⚠ VAROVÁNÍ:

- Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.
- Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v aktuálních podmínkách zajistěte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je nářadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: popis zařízení:

Akumulátorové nůžky na plech

č. modelu/ typ: BJS130

vychází ze sériové výroby

a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2006/42/EC

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60745

Technická dokumentace je k dispozici u našeho autorizovaného zástupce v Evropě:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato
Ředitel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí

⚠️ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Všechna upozornění a pokyny si uschovějte pro budoucí potřebu.

GEB067-1

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K AKUMULÁTOROVÝM NŮŽKÁM

1. Držte nástroj pevně.
2. Zpracovávaný díl pečlivě uchytěte.
3. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
4. Hrany dílu a jeho třísky jsou ostré. Noste rukavice. Doporуujeme také používat obuv se silnou podrážkou, aby nedošlo ke zranění.
5. Nepokládejte nástroj na třísky z dílu. V opačném případě může dojít k poškození nástroje a problémům.
6. Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru. Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.

7. Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou. Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi nikdo nebyl.
8. Bezprostředně po ukončení práce se nedotýkejte kotouče ani dílu; mohou dosahovat velmi vysokých teplot a popálit pokožku.
9. Vyvarujte se přežívání elektrických vodičů. Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠️ VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakování používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

ENC007-6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

AKUMULÁTOR

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku využívajícím baterii.
2. Akumulátor nedemontujte.
3. Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přeruňte okamžitě provoz. V opačném případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu.
4. Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:
 - (1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
 - (2) Akumulátor neskladujte v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod.
 - (3) Akumulátor nevystavujte vodě ani dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i poruchu.
6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).
7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.
8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní nenařázelí.
9. Nepoužívejte poškozené akumulátry.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Tipy k zajištění maximální životnosti akumulátoru

1. Akumulátor nabijte před tím, než dojde k úplnému vybití baterie.
Pokud si povšimnete sníženého výkonu nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.
2. Nikdy nenabíjejte úplně nabité akumulátor.
Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v rozmezí od 10 ° C do 40 ° C (50 ° F - 104 ° F).
Před nabíjením nechejte horký akumulátor zchladnout.

POPIS FUNKCE

⚠️POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontáž akumulátoru

Fig.1

- Před vložením nebo demontáží akumulátoru vždy nástroj vypněte.
- Při demontáži akumulátoru je nutno během vysunování z nástroje posunout tlačítko na přední straně akumulátoru.
- Při instalaci akumulátoru vyronejte jazyček na akumulátoru s drážkou ve skříně a zasuňte jej na místo. Akumulátor zasunujte vždy až na doraz, dokud není zajištěn na svém místě a nezazní malé cvaknutí. Pokud není tlačítko úplně zajištěno, je na jeho horní straně vidět červená část. Zasuňte jej tak, aby nebyla vidět červená část. V opačném případě může akumulátor vypadnout a způsobit zranění vám nebo okolostojícím osobám.
- Při vkládání akumulátoru nepoužívejte příliš velkou sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout, není vkládání správné.

Zapínání

Fig.2

⚠️POZOR:

- Před vložením akumulátoru do nástroje vždy zkontrolujte správnou funkci spoušť a zda se po uvolnění vraci do vypnuté polohy.
- Pokud nástroj nepoužíváte, zablokujte spoušť ve vypnuté poloze stisknutím zajišťovacího tlačítka ze strany B.

Jako prevence náhodného stisknutí spoušť je k dispozici zajišťovací tlačítko.

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stiskněte zajišťovací tlačítko ze strany A a poté spoušť.

Nástroj zastavíte uvolněním spoušť. Po použití vždy zamáčkněte zajišťovací tlačítko ze strany B.

MONTÁŽ

⚠️POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je odpojen jeho akumulátor.

Výměna břitů

⚠️POZOR:

- Nikdy břity nedemontujte holýma rukama. Noste rukavice. Jinak může dojít ke zranění.

Demontáž stříhací hlavy

Pomocí imbusového klíče povolte tři šrouby uchycující stříhací hlavu. Stříhací hlavu vytáhněte v přímém směru a otáčejte s ní doprava a doleva.

Fig.3

Demontáž stříhacích břitů

Fig.4

Vyšroubujte tři šrouby držící stříhací hlavu. Při vyndávání druhého šroubu dejte pozor, abyste neupustili návlačku. Potom lze břity jednoduše vydat. Při demontáži břitů držte břity a návlačku, aby nespadly ze stříhací hlavy.

Montáž stříhacích břitů

Fig.5

Nasadte návlačku a utáhněte tři šrouby poté, co vložíte střední břit a levý a pravý boční břit do stříhací hlavy. Hlavy šroubů by měly výčněvat 2–3 mm nad povrchem stříhací hlavy.

Pokud šrouby utáhnete příliš, stříhací hlavu nebude možné namontovat na nástroj.

Montáž stříhací hlavy

⚠️POZOR:

- Stříhací hlavu pevně zajistěte. Jinak se může při používání otáčet a může způsobit vážné zranění.

Fig.6

Stříhací hlavu vložte do nástroje a otáčejte s ní přitom doprava a doleva. Potom utáhněte tři šrouby imbusovým klíčem.

Uložení imbusového klíče

Fig.7

Není-li používán, uložte imbusový klíč jak je ilustrováno na obrázku. Předejdete tak jeho ztrátě.

Přenášecí háček

Přenášecí háček je výhodný pro dočasné zaháknutí nástroje. Lze jej na instalovat na obou stranách nástroje. Při sundávání přenášecího háčku jej uvolněte stisknutím jeho pravých konců NA OBOU STRANÁCH ve směrech šipky (1) a nadzvedněte jej ve směru šipky (2).

Fig.8

PRÁCE

Fig.9

Fig.10

⚠POZOR:

- Hrany materiálu a úštěpky jsou ostré. Noste rukavice. Jinak může dojít ke zranění.

Obráběný materiál pevně zajistěte. Posunujte nástroj dopředu. Udržujte boční nože zarovnané s povrchem dílu.

Nastavení stříhacího břitu

Fig.11

Nastavte levý boční břit tak, aby odpadní materiál nepřichází do stylu se stříhací hlavou ani obráběným materiálem. Pomocí imbusového klíče povolte tři šrouby uchycující stříhací hlavu. Levý stříhací břit můžete upravit posunutím dozadu a dopředu. Potom utáhněte tři šrouby imbusovým klíčem.

ÚDRŽBA

⚠POZOR:

- Před zahájením kontroly nebo údržby nástroje se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je odpojen akumulátor.
- Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Mazání

Fig.12

Před použitím namažte stykové místo středního břitu a boční břity. Namažte také tu část středního břitu, která je blízko stříhací hlavy. Dobré kvality stříhání dosáhnete, pokud budete mazivo občas nanášet také v průběhu práce.

Výměna uhlíků

Fig.13

Jsou-li opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků. Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte vyhradně stejné uhlíky.

Nejdříve odstraňte držák odšroubováním šroubu s hlavou s vnitřním šestíhranem.

Fig.14

Potom uvolněte šroub s hlavou s vnitřním šestíhranem, který zajišťuje hlavici, a otočte hlavici proti směru hodinových ručiček.

Fig.15

Pomocí šroubováku odšrouobujte dva šrouby a odejměte přední kryt.

Fig.16

Zvedněte rameno pružiny a poté jej umístěte do prohloubené části skříně pomocí plochého šroubováku se štíhlým hrotom nebo podobného nástroje.

Fig.17

K odstranění krytek uhlíků používejte kleště. Vyjměte opotřebené uhlíky, vložte nové a opačným postupem zašroubujte krytky zpět.

Fig.18

Dbejte, aby krytky uhlíků zapadly bezpečně do otvorů v držácích uhlíků.

Fig.19

Nainstalujte zpět přední kryt a pevně dotáhněte oba šrouby.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola a výměna uhlíků a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠POZOR:

- Pro vaš nástroj Makita, popsány v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Středový břit
- Pravý boční břit
- Levý boční břit
- Imbusový klíč
- Různé typy originálních akumulátorů a nabíječek Makita
- Sestava stříhací hlavy 16

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884833A972

www.makita.com